

Kutno, dn. 17.04.2025 r.

Artur Ciurlej
Radny Rady Miasta Kutno

Szanowny Pan
Mariusz Sikora
Prezydent Miasta Kutno
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

kopie. 17.04.2025 r.
R. Sikora

Przewodniczący Rady Miasta Kutno
22.04.2025

INTERPELACJA

Przedmiot, temat interpelacji: remont osiedlowego boiska przy ul. Szymanowskiego


Uzasadnienie interpelacji: wraz z nadejściem ciepłych wiosennych dni coraz więcej dzieci zaczyna uprawiać sport na świeżym powietrzu. Jednym z takich miejsc jest boisko przy ul. Szymanowskiego, gdzie bardzo wielu młodych ludzi aktywnie spędza czas od wczesnych godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych. Tymczasem stan techniczny boiska pozostawia wiele do życzenia, a w niektórych przypadkach może nawet zagrażać zdrowiu przebywających na nim dzieci.

Wymiany wymagają siatki zabezpieczające ogrodzenie boiska przed uderzeniami piłki, i to zarówno od strony ulicy Szymanowskiego (fot. 1), jak również od strony szczytowej ściany bloku mieszkalnego oznaczonego numerem 10 (fot. 2). Największe zagrożenie stanowią wyrwy w podłożu boiska, które mogą powodować bardzo niebezpieczne urazy kończyn dolnych (skręcenia, zwichnięcia, złamania) (fot. 3 i 4). Odmalowania wymaga bramka znajdująca się od strony ul. Szymanowskiego (fot. 5). Należy również dokonać wymiany siatki w wyżej wymienionej bramce (fot. 6), a także założyć nową siatkę na obręcz kosza (fot. 7). Przeprowadzenia remontu wymaga także ogrodzenie boiska, zwłaszcza od strony ul. Szymanowskiego (fot. 8 i 9). Przeprowadzone w 2024 r. drobne prace remontowe omawianego ogrodzenia (głównie od strony osiedla i bloku mieszkalnego oznaczonego numerem 8) należy uznać za całkowicie niewystarczające.

Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uprawiającej sport na boisku, jak również komfort mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych, zwracam się z prośbą o jak najszybsze podjęcie niezbędnych prac remontowych.

Załączniki: fot. 1-9.

Odpowiedzi proszę udzielić: pisemnie




Podpis



Fot. 1. Widok siatki zabezpieczającej od strony ul. Szymanowskiego




Fot. 2. Widok siatki zabezpieczającej od strony szczytowej ściany bloku mieszkalnego oznaczonego nr 10





Fot. 3. Widok ubytku w podłożu boiska (1)



Fot. 4. Widok ubytku w podłożu boiska (2)



**Fot. 5. Widok bramki od strony
ul. Szymanowskiego**



Fot. 6. Widok uszkodzonej siatki w bramce



Fot. 7. Widok kosza z oderwaną siatką



Fot. 8. Widok uszkodzonego ogrodzenia od strony ul. Szymanowskiego (1)

Fot. 9. Widok uszkodzonego ogrodzenia od strony ul. Szymanowskiego (2)