

Radny Rady Miasta Kutno
Robert Stępniewski
Arkadiusz Olesiński

Kutno , dnia 22.12.2025 r.

Prezydent Miasta Kutno
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

nrp. 22.12.2025
Dopzed

Arkadiusz Olesiński
23.12.2025

INTERPELACJA

Przedmiot, temat interpelacji:

Interpelacja w sprawie nieprawidłowej widoczności nowo zamontowanej sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania ostrzegawczego A-29 na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i ul. Północnej.

Uzasadnienie interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie w imieniu własnym oraz mieszkańców składamy interpelację w sprawie nowo zamontowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Północnej, która w obecnym usytuowaniu budzi poważne zastrzeżenia pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak wynika z załączonych zdjęć, jadąc ul. Północną od strony ul. Skłodowskiej, widoczność sygnalizatora świetlnego jest istotnie ograniczona przez słup energetyczny, który zasłania sygnały świetlne dla kierujących pojazdami. W praktyce powoduje to, że sygnalizator staje się widoczny dopiero w bardzo bliskiej odległości od skrzyżowania, co może skutkować gwałtownym hamowaniem i zwiększa ryzyko kolizji drogowych.

Drugą istotną kwestią jest niewidoczność znaku ostrzegawczego A-29 „sygnalizacja świetlna”, informującego kierujących o zbliżaniu się do skrzyżowania wyposażonego w sygnalizację świetlną. Znak ten jest obecnie zasłonięty przez rosnące drzewa, co uniemożliwia jego prawidłowy odbiór przez uczestników ruchu. Taka sama sytuacja występuje również z drugiej strony ul. Północnej, jadąc w kierunku ul. Kasztanowej. Należy zaznaczyć, że obecnie drzewa nie posiadają liści, natomiast w okresie wiosenno-letnim widoczność znaku będzie jeszcze bardziej ograniczona lub całkowicie niemożliwa.

Zgodnie z:

- art. 7 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- § 3, § 5 oraz § 52 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

znaki drogowe oraz sygnalizatory muszą być umieszczone w sposób zapewniający ich dobrą widoczność, czytelność i jednoznaczność, a zarządca drogi jest zobowiązany do utrzymania tej widoczności, w tym poprzez właściwe usytuowanie urządzeń oraz pielęgnację zieleni.

W przypadku sygnalizacji świetlnej należało rozważyć inne rozwiązanie techniczne, np. montaż sygnalizatora na wysięgniku nad jezdnią, co znacząco poprawiłoby jego widoczność dla kierujących pojazdami i jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym na skrzyżowaniach o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o:

- Pilne przeanalizowanie widoczności sygnalizatora świetlnego na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Północnej.
- Rozważenie zmiany lokalizacji lub sposobu montażu sygnalizatora, w szczególności jego umieszczenia na wysięgniku nad jezdnią.
- Zapewnienie właściwej widoczności znaku ostrzegawczego A-29 „sygnalizacja świetlna” poprzez jego przestawienie lub przycięcie gałęzi drzew zasłaniających oznakowanie.
- Przekazanie informacji, czy inwestycja została odebrana pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz, czy przeprowadzono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego po jej realizacji.

Uważamy, że opisane nieprawidłowości mogą realnie zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego i wymagają niezwłocznej reakcji ze strony zarządcy drogi.

Z góry dziękujemy, za odpowiedź na piśmie.

Załączniki:

Zdjęcia szt. 4

Stępmierski Robert
Arkadiusz Oleśki

