

Kutno, dnia **11.04.2025**..... r.

DiG.0003.13.2025.MW.2

Pan
Rafał Józwiak
Radny
Rady Miasta Kutno

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu technicznego elementów wiaduktu 37 PP im. Ks. Józefa Poniatowskiego wyjaśniam co następuje.

Prace związane z wykonywaniem remontów częściowych nawierzchni bitumicznej wiaduktu są systematycznie realizowane na zlecenie Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej. Miasto Kutno na bieżąco kontroluje stan odwodnienia obiektu, a w przypadku pojawienia się trudności z odprowadzaniem wód, zlecamy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie konserwację systemu odwodnieniowego. Uszkodzony element ekranu akustycznego po zachodniej stronie wiaduktu był zaplanowany do wymiany i obecnie jest na etapie wyboru wykonawcy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Boczkaja
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miasta,
- Biuro Prezydenta,
- aa.



05000209VT

NACZELNIK WYDZIAŁU
Piotr Józefcki